

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ «Мустафинская ООШ»  
А.Р.Аюпова

«    »    20    г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

Шарлыкский район  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«    »    20    г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Мустафинская основная общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта: 461459 Оренбургская обл. Шарлыкский район, с. Мустафино, ул. Верхняя, д. 57
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2-х этажное, 937.1 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13 919.0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1972г, последнего капитального ремонта 2012г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Мустафинская основная общеобразовательная школа» ( МАОУ «Мустафинская ООШ»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 461459 Оренбургская обл. Шарлыкский район, с. Мустафино, ул. Верхняя, д. 57

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация - на объекте осуществляется сфера деятельности в области образования, вид услуги, оказываемой на объекте – образовательная, которая оказывается как непосредственно на самом объекте, так и на дому. Услуга оказывается детям, в том числе инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями слуха.

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутных автобусов нет.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -

3.2.2 время движения (пешком) -

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ			Индивидуальное решение

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов; не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступно условно

## I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-----	-----	-----	-----

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	-----	-----	-----	индивидуальное решение

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступны условно, необходимо индивидуальное решение

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	нет	нет	-----	-----	-----	-----

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-----	-----	-----	-----

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Мустафинская основная общеобразовательная школа» с.Мустафино, ул.Верхняя, д.57

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами.	Для всех категорий	Текущий ремонт	
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			технически неприспособлен ни для одной из категорий инвалидов	Для всех категорий	Текущий ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ			Капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенических помещения доступны условно, установка устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых)

**I Результаты обследования:**

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Мустафинская основная общеобразовательная школа» с.Мустафино, ул.Верхняя, д.57**

Наименование объекта: адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствуют	Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
6.2	Акустические средства	нет			отсутствуют	Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствуют	Всех категорий	При наличии финансовых средств возможно размещение средств системы информации	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Приобретение, монтаж и установка оборудования	

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: В связи с тем, что данный объект социальной инфраструктуры доступен условно, были приняты все меры по организации альтернативных форм оказания услуг, так как отсутствуют возможности обустройства здания в силу конструктивных, архитектурно-планировочных и финансовых причин.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Техническое решение ремонта лестниц невозможно
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации: нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_:

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

(наименование сайта, портала)



## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:


- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 2л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.





Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

#### Руководитель:

Директора МАОУ «Мустафинская ООШ»:  Аюпова Альфия Рафаильевна

#### Члены рабочей группы:

Заместителя директора по УВР:  Мухрамушина Р.М.  
 Заместителя директора по ВР:  Фаткушева Р.Х.  
 Учителя по истории:  Кабиров ИЮ  
 начальное классы:  Аамитова Р.С.

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Мустафинская основная общеобразовательная школа» с.Мустафино, ул.Верхняя, д.57

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Перепады высот	Всех категорий	Индивидуальное решение	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Перепады высот	Всех категорий	Установка визуальной информации тактильных обозначений	
1.3	Лестница (наружная)	есть			Замечаний нет	Всех категорий		

1.4	Пандус (наружный)	есть			Замечаний нет		
1.5	Автостоянка и парковка	нет					нет
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения		Установить средства информационной поддержки на всех путях движения

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ДУ			Требуется-капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на прилегающей территории нет парковки для инвалидов-колясочников. Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути.

## I Результаты обследования:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Мустафинская основная общеобразовательная школа» с.Мустафино, ул.Верхняя,д.57

## 2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами;	Всех категорий	Нанесение тактильных средств	Индивидуальное решение
2.2	Пандус (наружный)	есть			Замечаний нет			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами;	Всех категорий	Текущий ремонт	
2.4	Дверь (входная)	есть			Замечаний нет	Всех категорий		
2.5	Тамбур	есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами;	Всех категорий	Текущий ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ			Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступно условно

## I Результаты обследования:

## 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Мустафинская основная общеобразовательная школа» с.Мустафино, ул.Верхняя, д.57

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами; доступ на второй этаж невозможен	Для всех категорий	Нанесение тактильных средств, установка твердого нескользящего покрытия	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Ширина лестницы 0,92м	Для всех категорий	Техническое решение невозможно	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					Техническое решение невозможно	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Техническое решение невозможно	
3.5	Дверь	есть			Пороги не выделены контрастным цветом, дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном	Для всех категорий	Выделение контрастным цветом проемов, замена дверных ручек.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не оборудована звуковыми и световыми сигналами; нет пандуса	Для всех категорий	Выполнить работы по нанесению тактильной информации.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет устройств информации и связи, (визуальных, тактильных, звуковых), нет дополнительных поручней, контрастных цветных полос, фактурного покрытия		Установка устройств а информации и связи, (визуальных, тактильных, визуальных), нет дополнительных	

								ых поручней, кон трастных цветных полос, фактур ного покрытия
--	--	--	--	--	--	--	--	---

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания(в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			Капитальный-ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нанесение визуальной и тактильной информации о препятствии.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Мустафинская основная общеобразовательная школа» с. Мустафино, ул. Верхняя, д. 57

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном, ширина дверного проема в туалетную комнату составляет 0,8 м.	Для всех категорий	Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастными цветом дверного проема, расширение дверного проема.	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				компьютерный класс находится на втором этаже. Отсутствуют пандусы, лифты, подъемные платформы и другие приспособления для перемещения.		Техническое решение невозможны	

**II Заключение по зоне:**

	Состояние	Приложение	Рекомендации
--	-----------	------------	--------------